EWPlus 974 EO RTC -HC

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EWPlus 974 EO RTC -HC

	Смещенная Рабо	очая точка / Иконка Экономии	9.4	Иконка Вентиля	тор испарителя
	Горит постоянно:	Режим сохранения Энергии активен	1	Горит постоянно:	Вентилятор включен
	Мигает:	Активно смещение Рабочей точки	,	Погашена:	В остальных случаях
Ш	Мигает часто:	Доступ к параметрам 2-го уровня			
	Погашена:	В остальных случаях			
	У Иконка Компрес	сора	址	Иконка Разморо	эки
' ' '	Горит постоянно:	Компрессор включен	7,3	Горит постоянно:	Разморозка активизирована
	Мигает:	Отсчитывается задержка защиты		Мигает:	Выполняется Ручная разморозка
		или время блокировки запуска			(Кнопкой или Цифровым входом)
	Погашена:	В остальных случаях		Погашена:	В остальных случаях
(to	Иконка Аварии		AUX	Иконка Дополни	тельной нагрузки (AUX)
1000	Горит постоянно:	Имеется активная авария			Выход Дополн. нагрузки включен
	Мигает:	Авария принята, но все еще активна		Мигает:	Активно Глубокое охлаждение
	Погашена:	В остальных случаях		Погашена:	Выход Дополн. нагрузки выключен
0	Горит постоянно:	Индикация в °C (dro = 0)	°E	Горит постоянно:	Индикация в °F (dro = 1)
	Погашена:	В остальных случаях		Погашена:	В остальных случаях

КНОПКИ



BBEPX

Короткое нажатие

- Пролистывание элементов меню вверх
- Увеличение редактируемого значения

Удержание нажатой время:

- 1 сек: Вкл/вЫкл СВЕТ (**H31**=2)
- 5 сек: Вкл/вЫкл функции, назначенной параметром (**H31**≠2)
- Функция кнопки может назначаться оператором (см. параметр **H31**)



Короткое нажатие

- Пролистывание элементов меню вниз

Удержание нажатой не менее 5 сек

- Вкл/вЫкл функции Энергосбережения (при исходном значении Н32=6)
- Функция кнопки может назначаться оператором (см. параметр Н32)



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/СБРОС (ESC)

Короткое нажатие

- Возврат к предыдущему уровню меню
- Уменьшение редактируемого значения | Подтверждение измененного значения

Удержание нажатой не менее 5 сек

- Вкл/вЫкл режима Ожидания (при исходном значении Н33=4)
- Функция кнопки может назначаться оператором (см. параметр Н33)



ВОД (SET/ENTER)

Короткое нажатие

- Просмотр аварий (если есть активные)
- Открытие меню состояния установки

Удержание нажатой не менее 5 сек

- Открытие меню программирования
- Подтверждение команд

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ

РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ

- Отключите питание от всего оборудования включая подключенные устройства перед открытием крышек или дверок или установкой или снятием каких бы то ни было аксессуаров, устройств, кабелей и проводов.
- Где и когда это указано всегда используйте проверенное средство измерения напряжения для проверки его отсутствия.
- Перед восстановлением питания установите на место и закрепите все крышки, аксессуары, оборудование, кабели и провода.
- Используйте только напряжение указанного номинала для включения этого прибора и связанных с ним устройств.
- При наличии угрозы персоналу или оборудованию используйте соответствующие блокирующие устройства.
- Устанавливайте это оборудование в зонах с соответствующими условиями окружающей среды и закрывайте доступ к нему ключом или блокирующим механизмом.
- Силовые линии должны прокладываться и защищаться предохранителями в соответствии с региональными и национальными требованиями для соответствующих номинальных токов и напряжений оборудования установки.
- Не используйте это оборудование в обеспечивающих критическую безопасность механизмах.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное оборудование.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ИЛИ ПОЖАРА

- Не подавайте напряжение опасного уровня на клеммы низковольных (SELV) подключений (см. раздел "Подключения").
- Не погружайте оборудование в жидкости.
- Не нарушайте указанных в технических требованиях пределов температуры и влажности.
- Используйте исключительно кабели с соответствующим сечением (см. раздел "Руководства по подключению).

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ

Перед перемещением устройства снимайте со своего тела электростатический разряд касанием заземленной поверхности или электростатическим матом одобренного типа.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.



А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РИСК ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА

- Не используйте прибор с нагрузками отличающимися от указанных в технической спецификации.
- Не превышайте максимальный разрешенный ток; для больших нагрузок используйте контактор соответствующей мощности.
- Убедитесь, что Ваша установка не предполагает использование выходов напрямую для частой коммутации емкостной нагрузки ⁽¹⁾.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

(1) Даже если в Вашей установке не предусмотрена частая коммутация емкостных нагрузок, коммутация емкостных нагрузок сокращает срок службы любых электромеханических реле, поэтому установка контакторов или внешних реле соразмерных величине и характеристикам емкостных нагрузок позволит минимизировать последствия деградации реле из-за прямой коммутации таких нагрузок.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ХЛАДАГЕНТЫ

Использование легковоспламеняющихся хладагентов зависит от ряда факторов, включая местные, региональные и/или национальные требования.

Описанный в данном документе прибор и соответствующие аксессуары включают в себя, специальные электромеханические реле, которые были протестированы по стандарту IEC 60079-15 и классифицируются как nC компоненты (безыскровые электрические элементы с защитой 'n'). Эти условия соответствую Приложению BB Стандарта EN/IEC 60335-2-89.

Соответствие Приложению ВВ Стандарта EN/IEC 60335-2-89 считается достаточным, и, таким образом, применимым для коммерческого холодильного и климатического оборудования с применением легковоспламеняющихся хладагентов, таких как R290. Однако, другие ограничения, оборудование, расположение и/или тип установки (холодильники, торговые автоматы, охладители бутылок, льдогенераторы, пристенные установки и т.д.) могут влиять, ограничивать и/или требовать учета при этом.

Использование и применение содержащейся здесь информации требует экспертной подготовки в разработке и параметрической настройке/программировании систем управления холодильными и климатическими установками. Только Вы – реальный производитель оборудования, инсталлятор или пользователь – можете предусмотреть все имеющиеся условия и факторы, а так же применимые нормы, во время разработки, установки с настройкой, работы и обслуживания установки или соответствующего процесса.

Поэтому, только Вы можете определить применимость автоматизации и используемого оборудования, а так же должных защит и блокировок, которые могут правильно и эффективно использоваться в расположении, где оборудование поставлено на сервис. При выборе автоматизации и управляющего оборудования, как и любого другого вовлеченного оборудования и программ установки, Вы должны так же принимать во внимание все применимые национальные стандарты и/или требования.

При установке этого контроллера и соответствующего оборудования Вы должны проверить на наличие несоответствий окончательной установки нормам и стандартам для применений с легковоспламеняющимися хладагентами. Хотя все заявления и информация данного документа считаются точными и надежными, они предоставляются без каких бы то ни было гарантий. Представленная в этом документе информация не освобождает вас от ответственности за проведение собственных тестов и проверок на соответствие действующим нормативам.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Убедитесь, что все используемое в системе оборудование разработано в полном соответствии с местными, региональными и национальными законами.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

А А ОПАСНОСТЬ

НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ ПРОВОДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Затягивайте подключения с соблюдением указанного в технической спецификации момента и проверяйте правильность подключения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

Низковольтные (SELV) должны прокладываться отдельно от остальных кабелей (см. раздел "Подключения").

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

Температурные датчики (NTC) не имеют полярности и могут удлиняться обычным двухжильным кабелем. Удлинение кабеля датчика влияет на электромагнитную совместимость (ЕМС) прибора.


Используйте только медные проводники (обязательно).

Ниже представлена таблица с типами и размерами кабелей для винтовых клемм подключения питания и нагрузок:

мм 6,5 in. 0.28		}		3		₽=				Н•м	0.50.6
in. 0.28									Ø 3.5 мм (0.14 in.)	lb-in	4.425.31
MM ²	0.22.5	0.22.5	0.252.5	0.252.5	2 x 0.20.75	2 x 0.20.75	2 x 0.250.75	2 x 0.51.5			
AWG	2414	2414	2414	2414	2 x 2418	2 x 2418	2 x 2418	2 x 2016			


Ниже представлена таблица с типами и размерами кабелей для винтовых клемм подключения датчиков и цифровых входов:

mm 6.0 in. 0.24	<u> </u>				
MM	2 0.052.5	0.051.5	0.052.5	0.051.5	
AW	G 3014	3016	3014	3016	





ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КЛЕММЫ

0-3	Релейный выход Out1 : Компрессор
2-3	Релейный выход Out2 : Свет - Дополнит. нагрузка (AUX)
3-4-5	Релейный выход Out3 : Вентилятор испарителя
6-7	Источник питания 115 B~ или 230 B~
8-10	Датчик температуры Pb2 (опция)
9-10	Датчик температуры Pb1
11-10	Цифровой вход D.I.1 (при H11 ≠0 и H43 =n) или
11-10	датчик температуры РЬ3 (при Н11 =0 и Н43 =у)
TTL	TTL порт или Цифровой вход D.I.2 (при H13 ≠0)
lmax	Общий ток до 17 А
SELV	Клеммы с безопасно низким напряжением (SELV)

ПРИМЕЧАНИЕ


НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ


- К клеммам входов (датчиков и цифровых входов) подключайте кабели длиной до 10 м (32.80 ft).
- Для подключения к порту шины TTL используйте кабели длиной до 3 м (9.84 ft).

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И РАЗМЕРЫ

Прибор устанавливается на панель. Проделайте в панели отверстие 71х29 мм (2.80х1.14 in.) и установите прибор в него; закрепите его поставляемыми фиксаторами. Зона возле вентиляционных отверстий прибора должна быть хорошо проветриваемой. Допускается установка на панели толщиной от 0.5 мм (0.02 in.) до 10 мм (0.39 in.) включительно.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт соответствует следующим гармонизированным Стандартам: EN 60730-1 и EN 60730-2-9

Конструкция контроля: Электронное автоматическое встроенное управление

Цель управления: Устройство рабочего управления (не связанного с обеспечением безопасности)

 Тип действия:
 1.В

 Степень загрязнения:
 2

 Категория перенапряжения:
 II

 Номинальное импульсное напряжение:
 2500 В

Рабочие условия окружающей среды: Температура: -5...55 °C (23...131 °F) / Влажность: 10...90 %RH (без конденсата) Условия транспортировки и хранения: Температура: -30...85 °C (-22...185 °F) / Влажность: 10...90 %RH (без конденсата)

Источник питания: 230 В \sim (±10%) 50/60 Гц

Энергопотребление (максимальное): 4.5 Вт

Класс программного обеспечения: Loads:

<i>,</i> ,							
Реле	Евросоюз / EU (максимум 230 B~)	США / USA (максимум 240 B~)					
Out1							
Out2	H.P. 8(4) A - H.3. 6(3) A	H.P. 8 A - H.3. 6 A resistive / H.P. 4,9FLA - 29,4LRA					
Out3	5(2) A	5 A resistive / 2FLA - 12LRA					

Н.Р. = нормально Разомкнутый контакт, Н.З. = Нормально Замкнутый контакт

ВНИМАНИЕ: Сверяйте номинал напряжения питания с этикеткой прибора; Обращайтесь в отделы продаж для другого напряжения питания или нагрузочной способности реле.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики входов

Диапазон индикации: **NTC**: -50 ... 110 °C (-58 ... 230 °F) - на дисплее с 3 цифрами и знаком

Точность: не менее 0.5% от всей шкалы + одна цифра

Разрешение: $0.1\ ^{\circ}\text{C}\ (0.1\ ^{\circ}\text{F})$

Зуммер: Нет

Аналоговые входы: 2 входа под температурные датчики NTC типа (**Pb1** и **Pb2**)

Цифровые входы: 2 цифровых входа без напряжения (**DI1** и **DI2**)

ПОМНИТЕ: - DI1 может быть сконфигурирован как датчик температуры (при H11=0 and H43=y)

- DI2, если активирован, подключается к контактам 1-2 TTL разъема (H12≠0)

Механические характеристики

Клеммы: Блоки фиксированных винтовых клемм

Разъемы: TTL порт (для карточек Сору Card или UNICARD, Цифрового входа **DI2** или Мониторинга)

ВНИМАНИЕ: Технические данные данного документа, касающиеся измерений (диапазон, точность, разрешение и т.д.) относятся к самому прибору, а не к его комплектующим, таким как датчики.

ЗАГРУЗКА ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Процедура загрузки предустановленных приложений состоит в следующих действиях:

- 1. при подаче питания на контроллер зажмите и удерживайте нажатой кнопку (БЕТ): появится метка АР1;
- 2. пролистайте список предлагаемых приложений (АР1...АР4) используя кнопки 🚫 и
- 3. выберите желаемое приложение нажатием кнопки set или откажитесь от загрузки нажатием или после задержки выхода;
- 4. при успешном выполнении загрузки приложения появится метка у; иначе отобразится метка п;
- 5. через несколько секунд прибор перейдет к обычному режиму основного дисплея.

Процедура загрузки предустановленного приложения устанавливает исходные значения параметров соответствующей группы за исключением параметров, которые НЕ определяют тип установки и сохраняют прежние значения. Эти, оставшиеся неизменными, параметры могут не подходить для новой установки и, поэтому, потребуют из последующего изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

Проверяйте параметры после загрузки предустановленного приложения.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.

ПАРОЛИ

Пароль РА1: используется для доступа к параметрам уровня "Пользователя". Исходно он отключен - имеет нулевое значение (РА1=0).

(парам. **PS1**) Для его активизации (**PA1**≠**0**): удерживайте нажатой эт более 5 секунд, затем пролистайте параметры кнопками и измените его кнопками и измените его кнопками и измените нажатием

явт или (i). Если пароль активизирован, то он будет запрошен для получения доступа к параметрам уровня Пользователя.

Пароль РА2: используется для доступа к параметрам уровня "Инсталлятора". Пароль в исходной конфигурации активизирован (РА2=15).

(парам. **PS2**) Для его изменения (**PA2≠15**): удерживайте нажатой **SET** более 5 секунд, затем пролистайте параметры кнопками

раза и раза до метки **РА2**, нажмите **SET** и введите "15" кнопками и раза и раза в подтвердите ввод кнопкой **SET**.

Теперь пролистайте папки до метки папки **diS** и нажмите **SET** для ее открытия. Теперь пролистайте параметры кнопками и До метки **PS2**, нажмите **SET** для просмотра значения, измените его кнопками ДО и ДО , затем подтвердите

изменение кнопкой **SET** или **()** .

Метка ввода пароля РА2 отображается в следующих случаях:

• Если РА1 и РА2 ≠ 0: Удерживайте нажатой быт более 5 секунд для отображения меток РА1 и РА2.

Выберите РА1 для доступа к параметрам уровня Пользователя ИЛИ РА2 для доступа к параметрам Инсталлятора.

• Иначе: Метка ввода пароля РА2 находится в списке параметров уровня Пользователя.

Если пароль активизирован, то после нажатия 🖭 он будет затребован для доступа к уровню Инсталлятора

ПОМНИТЕ: Если Вы введете неверный пароль, то метка РА1/РА2 отобразится вновь и Вы сможете повторить процедуру.

ДОСТУП К МЕНЮ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ресурсы организованы в два меню, доступ к которым осуществляется следующим образом:

- меню Состояния Установки: открывается коротким нажатием кнопки SET.
- меню Программирования: открывается нажатием с удержанием не менее 3 секунд кнопки SET

Если в открытом меню кнопки не нажимаются долее 15 секунд (задержка) или нажимается кнопка (1), то сохраняется измененное значение и происходит возврат в меню на один уровень выше вплоть до выхода из меню.



МЕНЮ "СОСТОЯНИЕ УСТАНОВКИ"

Коротко нажмите кнопку (SET) для открытия меню Состояния Установки. При отсутствии аварий на дисплее появится метка SEt. Нажимая кнопки 🔊 и 😂 Вы можете пролистать метки остальных папок этого меню:



- папка Аварий (видима только при наличии Активных аварий); - AL:
- **SEt**: папка Рабочей точки:
- rtC: папка параметров часов включает элементы:
 - **dAy**: день недели (диапазон 0...6 **0** = Воскресенье)
 - час времени (диапазон 0...23)
 - минуты времени (диапазон 0...59)
- Pb1: папка значения датчика Pb1;
- Pb2: папка значения датчика Pb2 (если имеется: H42=y)
- **Pb3**: папка значения датчика **Pb3** (если имеется: **H11**=0 и **H43**=y).

Настройка часов RTC:

ТДля просмотра значения параметров часов (RTC) коротко нажмите кнопку (set) на метке rtC. После входа появится метка первого параметра (dAy). Кнопками 😞 и 😻 можно пролистать все параметры этой папки rtC. Выберите нужный параметр (например, dAy) нажатием set. Теперь кнопками 🔊 и 😂 измените значение и подтвердите изменение нажатием на 🚮.

Если ни одна из кнопок не нажимается в течение 15 секунд (задержка) или была коротко нажата кнопка

, то измененное значение подтверждается и меню возвращается к предыдущему уровню.

Настройка Рабочей точки SEt: Для просмотра значения Рабочей точки коротко нажмите кнопку SET на метке SEt. Значение Рабочей точки появится на дисплее. Для изменения Рабочей точки нажимайте кнопки 🙈 и 💝

Для подтверждения изменений коротко нажмите кнопку SET.

Изменение Рабочей точки при Клавиатура может быть заблокирована параметром **LOC**. При блокировке Вы можете открыть меню активной блокировке (LOC=Y): "Состояния Установки" кнопкой (SET) для просмотра Рабочей точки, но Вы не сможете изменить ее. Для снятия блокировки клавиатуры повторите процедуру ее блокировки.

Просмотр значений датчиков: Нажмите кнопку (ser) на метке датчика Pb1, Pb2 или Pb3 для просмотра его значения. ВНИМАНИЕ: значение датчика не изменяется (только просмотр).

МЕНЮ "ПРОГРАММИРОВАНИЯ"

Для доступа к меню "Программирования" удерживайте нажатой кнопку 🕬 более 5 секунд. Если заданы, то будут запрошены пароли: РА1 для уровня "Пользователя" и РА2 для уровня "Инсталлятора" (смотри раздел "ПАРОЛИ").

Уровень **"Пользователя"**: после доступа открывает доступ к параметрам первого уровня (например "**diF**"). Кнопками 🙈 и 😂 можно пролистать все параметры этого уровня. Остановитесь на нужном параметре и нажмите (SET). Теперь кнопками 🔊 и 😵 измените значение и нажмите 🖭 для сохранения.

Уровень **"Инсталлятора"**: после доступа отображаются метки папок параметров этого уровня (например "**СР**"). Кнопками 🙈 и

можно пролистать все папки данного уровня. Откройте нужную папку нажатием SET). Кнопками 🙈 и можно пролистать все параметры этой папки и выбрать нужный нажатием кнопки SET Теперь кнопками 🔊 и 💙 измените значение и нажмите 🖼 для сохранения.

ВНИМАНИЕ: Обязательно передерните питание прибора (снимите и подайте заново) при изменениях параметров конфигурации.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

ля выключения контроллера (перевод в режим Ожидания) нажмите и удерживайте кнопку 🕦 не менее 5 секунд. В этом режиме регуляторы и цикл разморозки блокируются, а на дисплее появляется метка "ОFF" (если настройки исходные).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ карточек копирования COPY CARD и UNICARD

Карточки копирования Copy Card или UNICARD подключаются к TTL порту для быстрого изменения параметров прибора. Откройте уровень 2 (инсталлятор) введя РА2, пролистайте кнопками 😞 и 😂 папки параметров до метки папки FPr. Откройте ее нажатием (SET), пролистайте кнопками 🔕 и 😂 метки функций и выбрав нужную (например UL) нажмите (SET).

 Формат (Fr): эта функция используется для форматирования Copy Card/UNICARD (рекомендуется при первом использовании).

ПОМНИТЕ: функция **Fr** удаляет все данные с карточки. Эту операцию отменить нельзя.

• Выгрузка (UL): выберите функцию UL и нажмите 🖭 Эта функция выгружает параметры из прибора на карточку копирования. При успешном выполнении операции коротко отобразится метка \mathbf{y} , а при неудаче - метка \mathbf{n} .

Подключите Copy Card/UNICARD к незапитанному прибору. С подачей питания автоматически начнется загрузка • **Загрузка** с

подачей питания: параметров с карточки Сору Card/UNICARD в прибор. По завершению тестирования индикаторов на дисплее коротко отобразится метка **dLy** при успешном завершении операции или метка **dLn** при ошибке ее выполнения.

ПОМНИТЕ: Сразу после Загрузки прибор начинает работу с новыми, только что загруженными параметрами.



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ / ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПИТАНИЯ

Функция "Экономии Энергии" может запускаться кнопкой и цифровым входом (**DI1** или **DI2**) или удаленно системой мониторинга Televis. Режим работы определяется параметрами **ESt** и **ESA**.

Индикатор режима экономии (♠) будет гореть во всех случаях активности функции. Параметр **ESt** определяет тип управляемой установки (смотри **Puc.1** и **Puc.2**), параметр **ESA** активизирует управление Светом (выход Дополнительной нагрузки AUX). Режим Экономии энергии может запускаться и "Виртуальным" реле двери. Параметр **ESP** задает чувствительность прибора, а параметр **dOt** определяет время от активизации "виртуального" реле двери до запуска функции.


По окончании отсчета **dOt** дверь считается закрытой и восстанавливается нормальная работа терморегулятора.

ЗАМЕЧАНИЯ: 1) если **ESP** > 0, то нужно установить **dOt** > 0.

2) по окончании периода Сохранения Энергии контроллер использует оптимизированный алгоритм для быстрого восстановления температуры до значения Рабочей точки **SEt** (нормальная работа).

сли **ESt** = 5, то после прерывания питания прибор всегда будет включаться в стандартном режиме (день) до первого закрытия двери. При отсутствии открытий и закрытий двери в течение времени **Cdt** прибор всегда работает в режиме Экономии (Сохранение Энергии) в течении периода, равного времени: **dnt**.

ПОМНИТЕ!: Функция "Экономии Энергии" может запускаться цифровым входом (DI1 или DI2) при задании: Cdt≠0, dnt≠0, E10=0 и E20=0.





ДИАГНОСТИКА

Аварии всегда сигнализируются иконкой Аварий (🖦).

ВНИМАНИЕ: Если заданы времена игнорирования (задержки) Аварий (папка параметров "**AL**"), то до их истечения аварии не выдаются.

АВАРИИ

Метка	Описание	Причина	Реакция системы	Устранение
E1	Неисправность датчика 1 (охлаждаемый объем)	 измеренное значение вне рабочего диапазона датчик поврежден / закорочен / оборван 	 появляется метка E1 на основном дисплее загорается иконка Аварий аварии по пределам датчика Pb1 отключаются (не регистрируются) компрессор работает по Ont и OFt (ШИМ) 	 проверьте подключение датчика замените поврежденный датчик
E 2	Неисправность датчика 2 (испаритель)	 измеренное значение вне рабочего диапазона датчик поврежден / закорочен / оборван 	 появляется метка E2 на основном дисплее загорается иконка Аварий разморозка завершается по времени (dEt) вентилятор управляется в ШИМ режиме 	 проверьте подключение датчика замените поврежденный датчик
E3	Неисправность датчика 3	измеренное значение вне рабочегодиапазонадатчик поврежден / закорочен / оборван	 появляется метка E3 на основном дисплее загорается иконка Аварий 	проверьте подключение датчиказамените поврежденный датчик
AH1	Авария по максимуму Pb1	Значение с Pb1 > HAL дольше чем tAO . (см. " АВАРИИ ПО ТЕМП. ПРЕДЕЛАМ ")	• в папке AL появляется метка AH1 • без эффекта на регулятор	Дождитесь снижения датчика Рb1 ниже величины HAL-AFd
AL1	Авария по минимуму Pb1	Значение с Pb1 < LAL дольше чем tAO . (см. " АВАРИИ ПО ТЕМП. ПРЕДЕЛАМ ")	в папке AL появляется метка AL1без эффекта на регулятор	Дождитесь повышения датчика Рb1 выше величины LAL+AFd
EA	Внешняя авария	Активизирован цифровой внешней аварии (H11 = ±5)	 в папке AL появляется метка EA загорается иконка Аварий регулятор блокируется если rLO = у 	Проверьте и устраните причину срабатывания входа внешней аварии.
OPd	Авария долго открытой двери	Активизирован цифровой вход реле двери (H11 = \pm 4) (на время, превышающее tdO)	 в папке AL появляется метка OPd загорается иконка Аварий регулятор блокируется если dOd ≠ 0 	 закройте дверь нет аварий по пределам пока есть авария двери и ОАО после ее закрытия
Ad2	Завершение разморозки по времени	Разморозка была завершена по времени (dEt), т.к. значение датчика Pb2 не достигло порога завершения разморозки (при dAt = y).	• в папке AL появляется метка Ad2 • загорается иконка Аварий	Дождитесь следующего цикла разморозки для автоматического сброса
Ad3	Завершение разморозки по времени	Разморозка была завершена по времени (dEt), т.к. значение датчика Pb2 не достигло порога конца разморозки (при любом dAt , но при dCt = 3)	• в папке AL появляется метка Ad3 • загорается иконка Аварий	Дождитесь следующего цикла разморозки для автоматического сброса
сон	Авария Перегрева	Значение датчика Рb3 превысило значение порога SA3 .	 появляется метка СОН на основн. дисплее загорается иконка Аварий регулятор блокируется (компрессор) 	Дождитесь снижения температуры датчика Pb3 ниже величины (SA3 - dA3).
E10	Авария часов прибора (RTC)	Разряжена батарейка внутренних часовСбой внутренних часов	 в папке AL появляется метка E10 функций с использованием часов нет 	Замените прибор на новый (батарейка не меняется)

	Относительные пределы (Att=1) суммируются с Рабочей точкой	Абсолютные пределы (Att=0) независимы от Рабочей точки				
	((**)) OFF ((**)) AFd AFd AFd SEt - LAL SEt + HAL - AFd SEt + HAL - AFd	((**)) ((**)) ((**)) ((**)) ((**)) AFd AFd AFd AFd HAL LAL + AFd HAL-AFd				
Тоявление аварии по Нижнему пределу	Температура ≤ SEt + LAL *	Температура ≤ LAL (LAL с учетом знака)				
Іоявление аварии по Верхнему пределу	Температура ≥ SEt + HAL **	Температура ≥ HAL (HAL с учетом знака)				
Снятие аварии по Нижнему пределу	Температура ≥ SEt + LAL + AFd о ≥ SEt - ILALI + AFd (LAL < 0)	Температура ≥ LAL + AFd				
Снятие аварии по Верхнему пределу	Температура ≤ SEt + HAL - AFd (HAL > 0)	Температура ≤ HAL - AFd				
	* LAL д.б. <0, что бы> Set + LAL < Set **HAL д.б. >0, что бы> Set + HAL > Set					

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГЛУБОКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ - DCC (dCA = 2)


Вручную режим **DCC** может запускаться кнопкой и/или цифровым входом (при dCA = 1).

Автоматически он запускается, если температура превышает значение **Sid** на время, большее чем параметр **toS** (при **dCA** = 2).

При активизации режима Глубокого охлаждения (**DCC**) компрессор контроллера регулируется с использованием рабочей точки **dCS** и дифференциала **diF**; отсчет интервала между разморозками сбрасывается в ноль и разморозка блокируется.

Если tdC = 0, то цикл **DCC** завершается по достижении dCS.

Если же $\mathbf{tdC} \neq 0$, то цикл Глубокого охлаждения завершается по окончании времени, заданного параметром \mathbf{tdC} .



РЕГУЛЯТОР НОЧЬ И ДЕНЬ (Энергосбережение)

Регулятор Ночь и День (Энергосбережение) имеет 2 программируемых СОБЫТИЯ.

Период режима Энергосбережения может ЗАПУСКАТЬСЯ:

- в моменты времени: они задаются параметрами Е11/Е12 (Событие 1) и Е21/Е22 (Событие 2)
- функциональной кнопкой: нажатием с удержанием кнопки не менее 5 секунд.

Период режима Энергосбережения может ЗАВЕРШАТЬСЯ:

- в моменты времени: они задаются параметрами Е13/Е14 (Событие 1) и Е23/Е24 (Событие 2)
- функциональной кнопкой: нажатием с удержанием кнопки 😵 не менее 5 секунд.

Два примера запуска Энергосбережения по времени представлены ниже:




ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

SEt	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН	Ед.изм.	AP1	AP2	AP3	AP4	УРОВЕНЬ
SEt	Рабочая точка Терморегулятора в обычном (Дневном) режиме.							
	SEt видима только из меню "Состояния установки".	LSEHSE	°C/°F	3.5	3.5	3.5	3.5	Польз/Инст
	КОМПРЕССОР (папка "СР")	0.4.000	06/05	2.0		2.0		- n
diF	Дифференциал управления Компрессором в обычном (Дневном) режиме.	0.130.0	°C/°F	2.0	2.0	2.0	2.0	Польз/Инст
HSE	Максимально допустимое значение Рабочей точки. Внимание: Пределы Рабочей точки взаимосвязаны: HSE не может быть меньше LSE и наоборот.	LSE302	°C/°F	10.0	10.0	10.0	0.0	Польз/Инст
LSE	Минимально допустимое значение Рабочей точки. Внимание: Пределы Рабочей точки взаимосвязаны: LSE не может быть больше HSE и наоборот.	-58.0HSE	°C/°F	0.0	0.0	0.0	0.0	Польз/Инст
Ont	Время работы Компрессора при отсутствии или неисправности датчика. • если Ont = 1 и OFt = 0, то Компрессор постоянно Включен; • если Ont > 0 и OFt > 0, то Компрессор управляется в ШИМ режиме.	0250	мин	0	0	0	0	Польз/Инст
OFt	Время паузы Компрессора при отсутствии или неисправности датчика. • если OFt = 1 и Ont = 0, то Компрессор постоянно вЫключен; • если Ont > 0 и OFt > 0, то Компрессор управляется в ШИМ режиме.	0250	мин	0	0	0	0	Польз/Инст
dOn	Задержка включения Компрессора с момента запроса терморегулятора.	0250	сек	0	0	0	0	Инст
dOF	Минимальная пауза в работе Компрессора.	0250	МИН	0	0	0	0	Инст
dbi	Минимальное время между двумя последующими пусками Компрессора.	0250	МИН	1	1	1	1	Польз/Инст
OdO	Задержка включения выходов после включения или прерывания питания. 0 = нет.	0250	мин	0	0	0	0	Польз/Инст
	РАЗМОРОЗКА (папка "dEF")							
dty	Тип Разморозки. 0 = электрическая Разморозка или паузой - во время цикла Компрессор выключен; 1 = реверсом цикла (горячим газом) - во время цикла Компрессор включен; 2 = "свободная" разморозка - во время цикла Компрессор терморегулируется.	0/1/2	число	0	0	0	0	Польз/Инст
dit	Интервал между началами двух последующих циклов Разморозки. 0 = функция отключена (автоматический цикл Разморозки НИКОГДА не запуститься)	0250	час	0	0	0	0	Польз/Инст
dCt	 0 = наработка компрессора (метод DIGIFROST®); Разморозка запускается ТОЛЬКО в момент работы Компрессора. ПОМНИТЕ: наработка Компрессора отсчитывается независимо от состояния датчика испарителя (в т.ч. когда датчик отсутствует или неисправен). 1 = время работы контроллера отсчитывается пока контроллер включен и перезапускается с каждым новым его включением (после прерывания питания); 2 = цикл запускается при КАЖДОЙ остановке Компрессора и выполняется в соответствии со значением параметра dtY; 3 = цикл запускается по температуре испарителя (смотри параметры dSE и dtt). 	0/1/2/3	число	1	1	1	1	Инст
dOH	Задержка запуска цикла Разморозки от момента получения запроса.	059	мин	0	0	0	0	Польз/Инст
dEt	Максимальное время выполнения цикла Разморозки.	1250	МИН	45	45	45	45	Польз/Инст
dS1	Температура завершения разморозки испарителя - по датчику испарителя Pb2.	-67.0320	°C/°F	10.0	(в вект	оры НЕ в	ходит)	Польз/Инст
dPO	Определяет необходимость запуска разморозки с подачей/восстановлением питания на прибор (если значения с датчика испарителя допускает запуск цикла). n (0) = нет, не нужно начинать с разморозки; y (1) = да, начинать с разморозки.	n/y	флаг	n	n	n	n	Польз/Инст
dSE	Нижний порог температуры испарителя для запуска Разморозки по температуре.	-67.0320	°C/°F	0.0	0.0	0.0	0.0	Инст
dtt	Время от нарушения нижнего порога dSE до запуска цикла Разморозки.	0255	мин	0	0	0	0	Инст
	Выбор графика активации периодической Разморозки 1.							
d1d	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день.	011	число	11	11	11	11	Польз/Инст
	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу;	011	число	6	11	6	6	Польз/Инст
d1h	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день.							
d1h d1n	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1.	023	час	6	5	6	6	Польз/Инст
d1h d1n d2d	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1.	023 059	час	6	5	6	6	Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h	 0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. 	023 059 011	час мин число	6 0 11	5 0 11	6 0	6 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h d2n	 0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 2. 	023 059 011 023	час мин число час	6 0 11 0	5 0 11 12	6 0 0	6 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h d2n	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 2. Минуты запуска периодической Разморозки 2. Выбор режим активации периодической Разморозки 3. Аналогично d1d.	023 059 011 023 059	час мин число час мин	6 0 11 0	5 0 11 12 0	6 0 0 0	6 0 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h d2n d3d	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 2. Минуты запуска периодической Разморозки 2. Выбор режим активации периодической Разморозки 3. Аналогично d1d.	023 059 011 023 059 011	час мин число час мин число	6 0 11 0 0	5 0 11 12 0 11	6 0 0 0 0	6 0 0 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h d2n d3d d3h	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 2. Минуты запуска периодической Разморозки 2. Выбор режим активации периодической Разморозки 3. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 3. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 3. Минуты запуска периодической Разморозки 3.	023 059 011 023 059 011 023	час мин число час мин число час	6 0 11 0 0 0	5 0 11 12 0 11 18	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h d2n d3d d3h d3n	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 2. Минуты запуска периодической Разморозки 2. Выбор режим активации периодической Разморозки 3. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 3. Минуты запуска периодической Разморозки 3. Выбор режим активации периодической Разморозки 4. Аналогично d1d.	023 059 011 023 059 011 023 059	час мин число час мин число час мин	6 0 111 0 0 0	5 0 11 12 0 11 18 0	6 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст
d1h d1n d2d d2h d2n d3d d3h d3n d4d d4h	0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день. Час запуска периодической Разморозки 1. Минуты запуска периодической Разморозки 1. Выбор режим активации периодической Разморозки 2. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 2. Минуты запуска периодической Разморозки 2. Выбор режим активации периодической Разморозки 3. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 3. Аналогично d1d. Час запуска периодической Разморозки 3. Выбор режим активации периодической Разморозки 3. Выбор режим активации периодической Разморозки 4. Аналогично d1d.	023 059 011 023 059 011 023 059 011	час мин число час мин число час мин	6 0 111 0 0 0 0	5 0 11 12 0 11 18 0	6 0 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0	Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст Польз/Инст



ПАР-Р	ОПИС	АНИ	E				ДИАПАЗОН	Ед.изм.	AP1	AP2	AP3	AP4	УРОВЕНЬ	
				тилятора; Если значе				200		,			_ "	
FSt				начение может иметі ьным (отсчитываемы			-67.0320	°C/°F	-3.0	(в вект	оры НЕ в	входит)	Польз/Инст	
FSS	Упра • прі • прі (Ос вен При датчі Pb2)	авле и FS нтил сное нтил FSS ика > (F	ние вентилятором г S = 0 эта функция н S > 0 регулятор по I вяторов и они Включ вного с порогами FS вяторы вЫключены > 0 регулятор по ра объема (Pb1) над зн SS+FAd), то регулят	по разности темпера е активна (регулятор FSS работает в парал чены при наличии за it и Fot и Дополнител при отсутствии запри отсутствии запри ачением датчика исп запрашивает Вклк ил терморегулятора	тур датчиков объек по разности FSS но лель с основным те проса любого из эт изного по разности оса от обоих этих ро пределят превышен арителя (Pb2). Когда очение, а при (Pb1-P	ма и испарителя. е используется). ерморегулятором их регуляторов FSS); егуляторов. ние значение а разность (Рb1-	0.0100	°C/°F	0.0	(в векто	оры НЕ в	ходит)	Инст	
FAd				яторов Вентилятора	•	FSt. Fot и FSS).	1.050.0	°C/°F	2.0	(в вект	оры НЕ в	холит)	Инст	
	-	•		лятора после заверш			0250	мин	0	0	0	0	Инст	
dt	Время дренажа или стекания капель.						0250	МИН	2	2	2	2	Польз/Инст	
dFd				вентилятора во врем		= нет; у (1) = да.	n/y	флаг	у	у	у	у	Польз/Инст	
	Выбор режима работы вентиляторов испарителя::													
		_		ЕНЬ	HO									
	H42	5	КОМПРЕССОР Включен	КОМПРЕССОР вЫключен	КОМПРЕССОР Включен	КОМПРЕССОР вЫключен								
		0	Термостатирован	вЫключен	Термостатирован	вЫключен								
		1	Термостатирован	Термостатирован	Термостатирован	Термостатирован	0/1/2/3							
	H42	2	Термостатирован	Дневной ШИМ	Термостатирован	Ночной ШИМ								
FCO		3	Дневной ШИМ	Дневной ШИМ	Ночной ШИМ	Ночной ШИМ		число	0	0	0	0	Инст	
	2	1	Включен Включен	вЫключен Дневной ШИМ	Включен Включен	вЫключен Ночной ШИМ								
	H42:	2	Включен	Дневной ШИМ	Включен	Ночной ШИМ								
	I	3	Дневной ШИМ	Дневной ШИМ	Ночной ШИМ	Ночной ШИМ								
	(*) To	ерм	остатирован = Рег	улируется по датчи	ку температуры ис	спарителя								
	днев	вно	й ШИМ : вентилятор	включается на врем	я " FOn " с паузой на	время "FOF "								
				зключается на время		•			_	_	_	_		
				илятора испарителя			099	МИН	2	2	2	2	Польз/Инст	
Fon				ния Вентилятора в ДІ ятор работает в режі			0250	сек*10	1	1	1	1	Инст	
FoF			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	яния Вентилятора в			0.350	*10	_	0		_	14	
FOF	Испо	ольз	уется, когда Вентил:	ятор работает в режі	име "Дневной ШИМ"	' (см. FCO).	0250	сек*10	0	0	0	0	Инст	
Fnn				ния Вентилятора в Н в режиме "Ночной Ш			0250	сек*10	1	1	1	1	Инст	
FnF	Врел	ия в	Ыключенного состо	яния Вентилятора в	НОЧНОМ ШИМ реж	киме.	0250	сек*10	0	0	0	0	Инст	
<u> </u>	ИСПС)ЛЬ3	вуется, когда Вентил:	ятор работает в режи			2 -							
	Тип	22 17 2	DING DANAGEDOD SO	 арийных температур	АВАРИИ (папка	1								
				арийных температур = относительные, от										
Att				ных пределах (Att = 1	* *		0/1	число	1	(в вектој	оы НЕ вх	одит)	Инст	
	обес	печ	ить условия: SEt + H	AL > SEt и SEt+LAL =	SEt- LAL < SEt , где	$ \mathbf{LAL} = -\mathbf{LAL} > 0$).								
AFd		<u> </u>	•	ского снятия Аварий		• • •	1.050.0	°C/°F	2.0	(в вект	оры НЕ в	ходит)	Польз/Инст	
шлі				предел. Температур			1 1 1 2 2 0	°C/°F	20.0	(n nova	roni i UE i	OVO TUT)	Польз/Инст	
IIAL				т значения Att), при цел" АВАРИИ ПО ТЕ М			LAL320	C/ F	30.0	וס מכג	горы НЕ і	элодин)	I IU/ID3/VIHCI	
	Ниж	ний	температурный	предел. Температур	ра (абсолютное и	ли относительно								
LAL				т значения Att), при			-67.0HAL	°C/°F	2.0	(в вект	оры НЕ в	ходит)	Польз/Инст	
				дел " АВАРИИ ПО ТЕЛ рий по пределам темі										
PAU	Этот	па	раметр относится	ТОЛЬКО к Авариям	по температурны	м пределам.	010	час			ы НЕ вхо		Инст	
	_			рий по пределам темг			0999	HNM			ы HE вхо		Польз/Инст	
				оий по Температурны гнала Аварии открыт			010 0250	час мин			ы НЕ вхо ры НЕ вх		Инст Инст	
	-			гнала Аварии открыт арии по пределам те				IAINIL						
tAO	Этот	па	раметр относится	ТОЛЬКО к Авариям	по температурны	м пределам.	0250	МИН	15	(в векто	ры НЕ вх	одит)	Польз/Инст	
	n (0)	= cı	игнал Аварии НЕ вы	а Аварии при заверц дается; у (1) = сигнал	Аварии выдается.	ю времени.	n/y	флаг	n	(в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Польз/Инст	
rLO	Разр n (0)	ешı) = н	ить блокировать рег нет; у (1) = да, блокиј	улятор при Внешней ровать.	1 аварии.		n/y	флаг	n	(в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Инст	



ПАР-Р	описание	ДИАПАЗОН	Ед.изм.	AP1	AP2	AP3	AP4	УРОВЕНЬ	
AOP	Полярность реле Аварий. 0 = при Аварии реле РАЗМЫКАЕТСЯ (Н.З.); 1 = при Аварии реле ЗАМЫКАЕТСЯ (Н.Р.).	0/1	число	1 ((в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Инст	
SA3	Верхний порог Аварии по температуре датчика Pb3.	-67.0320	°C/°F	100	(в векто	ры НЕ в	ходит)	Польз/Инст	
dA3	Дифференциал автоматического снятия Аварии по температуре датчика Pb3. СВЕТ И ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ (папка "Lit")	1.050.0	°C/°F	5.0	(в векто	ры НЕ вх	кодит)	Польз/Инст	
dOd	Разрешение отключения нагрузок при срабатывании реле двери. 0 = нагрузи не выключаются;	0/1/2/3	число	1 (в вектор	ы НЕ вхо	дит)	Инст	
dAd	Задержка от активизации Цифрового выхода до запуска назначенной функции.	0255	МИН	0 (в вектор	ы НЕ вхо	дит)	Польз/Инст	
dCO	Задержка выключения Компрессора после открытия двери.	0255	мин	0 ((в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Инст	
dCd	Задержка включения Вентилятора после закрытия двери.	0250	сек	0 (О (в векторы НЕ входит)				
	ЧАСЫ - RTC (папка "nAd) - видима только когда часы использу	ются, т.е. Н48	B=1						
E10	Выбор графика активации События 1. 0 = нет; 1 = Понедельник; 2 = Вторник; 3 = Среда; 4 = Четверг; 5 = Пятница; 6 = Суббота; 7 = Воскресенье; 8 = с Понедельника по Пятницу; 9 = с Понедельника по Субботу; 10 = Субботу и Воскресенье; 11 = каждый день.	011	число	11	11	11	0	Польз/Инст	
E11	Час запуска События 1 .	023	час	22	23	21	0	Польз/Инст	
E12	Минуты запуска События 1 .	059	МИН	0	59	0	0	Польз/Инст	
E13	Час окончании События 1 .	023	час	8	7	9	0	Польз/Инст	
E14	Минуты окончании События 1 .	059	мин	0	0	0	0	Польз/Инст	
E15	Выбор типа События 1 . ES (0) = Режим Экономии; AOF (1) = вЫключение Доп. нагрузки (AUX); AOn (2) = Включение Доп. нагрузки (AUX); OFF (3) = перевод в Режим Ожидания.	0/1/2/3	число	0	0	0	0	Польз/Инст	
E20	Выбор графика активации События 2 . Аналогично E10 .	011	число	11	11	11	0	Польз/Инст	
E21	Час запуска События 2 .	023	час	8	8	10	0	Польз/Инст	
E22	Минуты запуска События 2 .	059	МИН	0	0	0	0	Польз/Инст	
E23	Час окончании События 2 .	023	час	22	23	23	0	Польз/Инст	
E24	Минуты окончании События 2 .	059	мин	0	0	0	0	Польз/Инст	
E25	Выбор типа События 2 . Аналогично Е15 .	0/1/2/3	число	2	2	2	0	Польз/Инст	
	ЦИКЛ ГЛУБОКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (папка "dEC	")							
dCA	Тип запуска режима Глубокого охлаждения. 0 = заблокирован; 1 = только ручной; 2 = только автоматически.	0/1/2	число	0	0	0	0	Инст	
	Рабочая точка терморегулятора на время цикла Глубокого охлаждения.	-67.0320	°C/°F	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	Инст	
tdC	Продолжительность цикла Глубокого охлаждения (если 0, то до достижения dCS)	0255	МИН	4	4	4	4	Польз/Инст	
dcc	Задержка запуска Разморозки после завершения цикла Глубокого охлаждения.	0255	МИН	0	0	0	0	Инст	
Sid	Верхний порог температуры объема (Pb1) для Автоматического запуска цикла Глубокого охлаждения (dCA =2).	-67.0320	°C/°F	12.0	12.0	12.0	12.0	Инст	
toS	Время превышения порога Sid для запуска цикла Глубокого охлаждения (dCA =2).	0255	МИН	5	5	5	5	Инст	
	РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ (папка "EnS"))							
	Тип режима Сохранения энергии: 0 = нет, режим не запускается; 2 = смещение Дифференциала; 4 = "охладитель бутылок со шторкой"; 1 = смещение Рабочей точки; 3 = смещение Раб. точки и Дифференциала; 5 = "охладитель бутылок с дверью".	05	число	5	5	5	5	Инст	
ESA	Состояние Дополнительной нагрузки (AUX) в режиме Сохранения энергии: 0 = без изменения (не влияет); 1 = выход AUX вЫключен; 2 = выход AUX Включен.	0/1/2	число	0	0	0	0	Инст	
	Использование Ночного режима (режим Экономии Энергии) для вентиляторов. n(0) = не используется; y(1) = используется в режиме Экономии Энергии (только при ESt≠0).	n/y	флаг	n	n	n	n	Инст	
Cdt	Время закрытой двери до запуска Режима Экономии.	0255	мин*10	0	0	0	0	Инст	
OSP	Величина смещения Рабочей точки.	-30,030,0	°C/°F	3.0	3.0	3.0	3.0	Инст	
OdF	Величина изменения (смещения) дифференциала управления Компрессором.	0,030,0	°C/°F	0.0	0.0	0.0	0.0	Инст	
	Длительность Ночного режима (выход из режима Экономии по времени).	024	час	0	0	0	0	Инст	
	Длительность режима Быстрого охлаждения.	024	час	0	0	0	0	Инст	
	Рабочая точка терморегулятора на время Ночного режима.	LSEHSE	°C/°F	9.0	9.0	9.0	9.0	Польз/Инст	
	Дифференциал терморегулятора на время Ночного режима.	0,130,0	°C/°F	4.0	4.0	4.0	4.0	Польз/Инст	
SPF	Рабочая точка терморегулятора на время режима Быстрого охлаждения.	LSEHSE	°C/°F	3.0	3.0	3.0	3.0	Инст	
_	Дифференциал терморегулятора на время режима Быстрого охлаждения.	0,130,0	°C/°F	0.1	0.1	0.1	0.1	Инст	
ESP	Чувствительность "виртуального реле двери".	05	число			ры НЕ вх		Инст	
_	Максимальное время открытой двери с "виртуальным" реле двери.	0255	сек			оы НЕ вх		Инст	
	СВЯЗЬ (папка "Add")				,		71.77		
PtS	Выбор протокола связи. t (0) = Televis; d (1) = Modbus.	t/d	флаг	t (в вектор	ы НЕ вхо	дит))	Инст	
	•						_		



ПАР-Р	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН	Ед.изм.	AP1	AP2	AP3	AP4	УРОВЕНЬ
dEA	Номер адреса: младший разряд адреса прибора по протоколу связи.	014	число	0	(в вектор	ы НЕ вхо	дит)	Инст
FAA	Семейство адреса: старший разряд адреса прибора по протоколу связи.	014	число	0	(в вектор	ы НЕ вхо	дит)	Инст
Pty	Четность данных для Modbus протокола (только при PtS = d). n (0) = none/нет; E (1) = even/чет; o (2) = odd/нечет.	n/E/o	число	n	(в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Инст
StP	Число стоповых бит для Modbus протокола (только при PtS = d). 1b (0) = 1 BIT/БИТ; 2b (1) = 2 BIT,БИТА.	1b/2b	флаг	1b	(в векто	ры НЕ вх	одит)	Инст
	ДИСПЛЕЙ (папка "diS")							
LOC	Блокировка изменения Рабочей точки. Если включена, то можно войти в меню программирования для изменения параметров включая этот для разблокирования. n (0) = нет, блокировки нет; y (1) = да, измерение рабочей точки заблокировано.	n/y	флаг	n	(в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Польз/Инст
PS1	Пароль 1. Если задан (PS1 ≠0), то защищает доступ к параметрам уровня " Пользователя ". Помните : Вводится для доступа на метке PA1 .	0250	число	0	(в вектор	ы НЕ вхо	одит)	Польз/Инст
PS2	Пароль 2. Если задан (PS2 ≠0), то защищает доступ к параметрам уровня " Инсталлятора ". Помните : Вводится для доступа на метке PA2 .	0250	число	15	(в векто	ры НЕ вх	одит)	Инст
ndt	Отображение десятичной точки. n (0) = нет (дробная часть отбрасывается); y (1) = да (есть десятичная точка)	n/y	флаг	n	n	n	n	Польз/Инст
	Калибровка 1. Поправка, положительное или отрицательное значение, добавляемое к значению датчика Pb1 . Она учитывается как при отображении значения датчика Pb1 , так и соответствующими регуляторами.	-12.012.0	°C/°F	0.0	0.0	0.0	0.0	Польз/Инст
CA2	Калибровка 2. Поправка, положительное или отрицательное значение, добавляемое к значению датчика Pb2 . Она учитывается как при отображении значения датчика Pb2 , так и соответствующими регуляторами.	-12.012.0	°C/°F	0.0	0.0	0.0	0.0	Польз/Инст
CA3	Калибровка 3. Поправка, положительное или отрицательное значение, добавляемое к значению датчика Pb3 . Она учитывается как при отображении значения датчика Pb3 , так и соответствующими регуляторами.	-12.012.0	°C/°F	0.0	0.0	0.0	0.0	Инст
ddL	Режим индикации основного дисплея во время цикла Разморозки. 0 = сохраняется обычная индикация (температура датчика Pb1 при ddd = 1); 1 = "замораживается" значение Pb1 момента начала Разморозки до последующего достижения значения Рабочей точки или истечения Ldd ; 2 = отображается метка dEF последующего достижения значения Рабочей точки или истечения времени Ldd .	0/1/2	число	1	1	1	1	Польз/Инст
Ldd	Задержка снятия режима дисплея, выбранного для Разморозки - смотри ddL .	0255	мин	30	30	30	30	Польз/Инст
dro	Выбор единицы измерения отображения температуры. 0 = °C, 1 = °F. ВНИМАНИЕ: переключение с °C на °F и наоборот НЕ ПРИВОДИТ к пересчету температурных параметров (т.е. SEt =10°C превратиться в SEt =10°F)	0/1	флаг	0	0	0	0	Польз/Инст
1	Выбор значения, которое будет отображаться на основном дисплее. 0 = Рабочая точка; 1 = датчик Pb1; 2 = датчик Pb2; 3 = датчик Pb3; 4 = метка 'ON'; 5 = значение не используется.	05	число	1	1	1	1	Польз/Инст
FSE	Чувствительность оконного фильтра отображаемого значения. 0 = без фильтра.	07	число	0	(в вектор	ы НЕ вхо	дит)	Польз/Инст
FdS	Верхний порог температуры, при превышении которого Оконный фильтр 1 отключается.	-58.0302	°C/°F	0.0	(в векто	ры НЕ в	кодит)	Инст
Ftt	Время, в течение которого должен быть превышен порог FdS для отключения Оконного фильтра 1	0250	МИН	0	(в вектор	ы НЕ вхо	рдит)	Инст
	Задание интервала выборки Оконного фильтра 1.	1250	сек	1 (в векторы НЕ входит)			Инст	
K	ОНФИГУРИРОВАНИЕ (папка "CnF") - ПОМНИТЕ: необходимо передернуть питание п			ения	любог	о из эт	их	
H08	параметров, чтобы избежать неправ Выбор состояния работы прибора при переводе его в режим Ожидания. 0 = дисплей выключен; нагрузки управляются как обычно, дисплей активизируется для индикации активных аварий; 1 = дисплей выключен, нагрузки выключены, аварии не фиксируются; 2 = на дисплее метка " OFF ", нагрузки выключены, аварии не фиксируются.	0/1/2	число	2	(в вектор	ры НЕ вхо	одит)	Инст
Н11	Назначение и полярность цифрового входа DI1 . 0 = нет, функция не присвоена; ±1 = запуск режима Разморозки; ±2 = смещение Рабочей точки; ±3 = управление дополнительной нагрузкой AUX; ±4 = вход реле двери; ±5 = вход внешней аварии; ±6 = вход перевода в режим Ожидания (Вкл./вЫкл.); ±7 = значение не используется (резерв); ±8 = запуск режима Глубокого охлаждения; ±9 = управление режимом Сохранения энергии; ±10 = вход реле двери + режим Сохранения энергии. ВНИМАНИЕ: -"+" для активизации входа при замыкании контактов -"-" для активизации входа при размыкании контактов	-1010	число	0	0	0	0	Инст
H12	Назначение и полярность цифрового входа DI2 . Аналогично H11 .	-1010	число	0	0	0	0	Инст
2	πασπαπετίνε νι πολιτριτόετο μνιφρόσοι ο σλόμα στε. Απαλίοι νι 4πο 1111.	1010	טוטוער	- 0	U		U	VINCI



ПАР-Р	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН	Ед.изм.	AP1	AP2	AP3	AP4	УРОВЕНЬ
H21	Назначение цифрового выхода (реле) Out 1 . 0 = нет, функция не присвоена; 1 = выход Компрессора; 2 = выход Разморозки; 3 = выход Вентилятора испарителя; 4 = выход реле Аварий; 5 = выход Дополнительной нагрузки AUX; 6 = выход сигнализации о переводе в режим Ожидания; 7 = значение не используется (резерв); 8 = значение не используется (резерв); 9 = значение не используется (резерв); 10 = значение не используется (резерв); 11 = значение не используется (резерв).	011	число	1	(в вектор	Инст		
H22	Назначение цифрового выхода (реле) Out 2 . Аналогично H21 .	011	число	3	(в вектор	ы НЕ вх	одит)	Инст
H24	Назначение цифрового выхода (реле) Out 3 . Аналогично H21 .	011	число	5	(в вектор	ы НЕ вх	одит)	Инст
H31	Назначение функции кнопки BBEPX/UP . 0 = нет, функция не присвоена; 1 = запуск режима Разморозки;; 2 = управление дополнительной нагрузкой AUX; 3 = смещение Рабочей точки; 4 = перевод в режим Ожидания (Вкл./вЫкл.); 5 = запуск режима Глубокого охлаждения; 6 = управление режимом Сохранения энергии.	06	число	2	(в вектор	Инст		
H32	Назначение функции кнопки ВНИЗ/DOWN . Аналогично Н31 .	06	число		(в вектор			Инст
H33	Назначение функции кнопки Режим Ожидания/Сброс/ESC . Аналогично H31 .	06	число	4	(в вектор	ы НЕ вх	одит)	Инст
H41	Наличие датчика Pb1 . n (0) = нет, не используется; y (1) = имеется.	n/y	флаг	у	у	у	у	Инст
H42	Наличие датчика Pb2 . n (0) = нет, не используется; y (1) = имеется; CO (2) = значение не используется.	n/y/CO	число	n	n	n	n	Инст
H43	Наличие датчика Pb3 . \mathbf{n} (0) = нет, не используется; \mathbf{y} (1) = имеется; $\mathbf{2EP}$ (2) = значение не используется.	n/y/2EP	число	n	n	n	n	Инст
H48	Используемость часов (RTC). 0 = часы RTC НЕ используются; 1 = часы RTC используются и их папка nAd видима в меню.	0/1	флаг	1	(в векторы НЕ входит)		одит)	Польз/Инст
rEL	Версия программы. Параметр только для чтения.	/	/	/	/	/	/	Польз/Инст
tAb	Версия таблицы параметров . Параметр только для чтения.	/	/	/	/	/	/	Польз/Инст
	COPY CARD / UNICARD ('FPr' folder)							
UL	Выгрузить. Параметры из прибора записываются на Карточку копирования.	/	/	/	/	/	/	Инст
Fr	Форматировать Карточку под тип прибора с удалением всех данных. ВНИМАНИЕ: После подачи команды форматирования " Fr " все данные уничтожаются. Данную операцию отменить НЕЛЬЗЯ.	/	/	/	/	/	/	Инст



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Ответственность Eliwell Controls srl и Schneider Electric ограничиваются правильным и профессиональным использованием товара в соответствии с инструкциями, приведенными в этом и в других сопутствующих документах, и не распространяется на любой ущерб, возникших по следующим причинам (включая их, но не ограничиваясь исключительно ими):

- монтажа / эксплуатации, отличных от предусмотренных и, в частности, с нарушением требований безопасности, установленных законодательством страны и/или указанных в настоящем документе;
- использования в оборудовании, которое не обеспечивает соответствующую защиту от электрического удара, воды и пыли в реальных условиях использования установки;
- использования на оборудовании, где имеется доступ к частям с опасным напряжением без его получения с использованием ключа или блокирующих механизмов:
- вскрытия и/или внесения изменений в изделие;
- монтажа / эксплуатации в оборудовании, которое не соответствует требованиям и законам страны.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этот документ является исключительной собственностью фирмы Eliwell и не может воспроизводиться и распространяться без прямого разрешения Eliwell. Хотя все необходимые меры по обеспечению точностью документа были предприняты; тем не менее Eliwell не несет ответственности за любые потери, возникшие вследствие его использования. Это же относится к любому лицу или компании, которые были вовлечены в подготовку и редактирование данного документа. Eliwell оставляет за собой право внесения эстетических или функциональных изменений в любое время без каких бы то ни было дополнительных уведомлений.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Разрешенное использование

Прибор необходимо установить и использовать в соответствии с поставляемой инструкцией. В частности, части под опасным напряжением должны быть недоступны в нормальных условиях. Необходимо соответствующе защитить прибор от влаги и пыли согласно требований установки с исключением доступа к прибору без специального инструмента (за исключением лицевой панели). Прибор применим в домашних холодильных установках и/или подобном оборудовании и был протестирован в отношении безопасности на соответствие общеевропейским стандартам.

Запрещенное использование

Любое использование кроме разрешенного запрещено. Контакты реле функционального типа могут повреждаться: любая защита, требуемая стандартами на продукцию или предполагаемая из общих требований безопасности, должна устанавливаться ВНЕ прибора.

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство (или продукт) должно утилизироваться отдельно в полном соответствии с местными стандартами по утилизации отходов.

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi 32016 Alpago (BL) - ITALY T: +39 0437 986 111 F: +39 0437 989 066

Техническая поддержка:

T: +39 0437 986 300

E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Отдел продаж:

T: +39 0437 986 100 (Италия) T: +39 0437 986 200 (другие страны) E: saleseliwell@schneider-electric.com Московский офис

Москва,115230, РОССИЯ ул. Нагатинская д. 2/2 этаж 3, офис 3 Телефоны: +7 985 030 59 13

ефоны. +7 985 030 59 13 +7 985 305 59 13

отдел продаж: michael@mosinv.ru

техническая поддержка: leonid@mosinv.ru

www.mosinv.ru

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

EWPlus 974 EO RTC -HC • RU
© **2020 Eliwell • 'Все права защищены'**

